

Согласно модуля обеспечения доступа к справочникам средней стоимости запасных частей и нормо-часа работ [7] по индивидуальным запросам через информационно-коммуникационную сеть «Интернет» <http://www.autoins.ru/ru/osago/spares/> стоимость облицовки панели приборов левая МС924651 составляет 483 000,00 (Четыреста восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), данная стоимость несоизмерима с видом и назначением данной детали (Изображение 1). Для анализа стоимости данной детали произведем анализ стоимости деталей за период с 01.12.2015 года по 01.06.2019 года по датам актуализации сборника цен [7].



Изображение 1 - Облицовка панели приборов левая МС924651

Таблица 5 – Анализ стоимости деталей

Наименование деталей	Кат. номер	Даты актуализации сборника цен [7]			
		01.12.2015	01.06.2016	01.12.2016	01.06.2017
Решетка радиатора	МС934064	31300	40800	37200	37200
Капот	МС933944	144000	177000	136000	136000
Фара передняя левая в сборе	МС855856	33400	46700	7880	7880
Поручень передней панели левый	МК435436	4630	6000	5580	5580
Указатель поворота передний левый	МС855866	6750	8290	6730	6730
Механизм переднего стеклоочистителя	МС859387	15500	22300	19500	19500
Облицовка панели приборов левая	МС924651	20400	28800	25400	25400
Панель воздуховода обдува ветрового стекла	МС920776	8610	15300	12400	12400
Накладка капота	МС934049	42000	37500	34100	34100
Стекло лобовое	МС926830	226000	209000	201000	201000
Наименование деталей	Кат. номер	Даты актуализации сборника цен [7]			
		01.12.2017	01.06.2018	13.01.2019	01.06.2019
Решетка радиатора	МС934064	44500	54700	51300	51100
Капот	МС933944	174000	211000	220000	199000

Фара передняя левая в сборе	MC855856	16200	23100	22100	25800
Поручень передней панели левый	MK435436	5600	5540	5050	6440
Указатель поворота передний левый	MC855866	6270	2560	2800	3060
Механизм переднего стеклоочистителя	MC859387	18600	23300	24700	21400
Облицовка панели приборов левая	MC924651	24500	30500	483000	28200
Панель воздуховода обдува ветрового стекла	MC920776	10700	14100	12900	12300
Накладка капота	MC934049	27700	0	0	0
Стекло лобовое	MC926830	166000	0	0	0

В период с 01.12.2018 года по 31.05.2019 года стоимость облицовки панели приборов левая MC924651 составляет 483000 рублей, в то время как в предшествующие периоды и в последующий период стоимость данной детали составляет не более 30500 рублей, исходя из чего стоимость в размере 483000 рублей является технической ошибкой при формировании сборника цен [7].

Согласно Единой методике [6] определение стоимости новой запасной части, установка которой назначается взамен подлежащего замене комплектующего изделия (детали, узла и агрегата), осуществляется путем применения электронных баз данных стоимостной информации (справочников) в отношении деталей (узлов, агрегатов). В случае отсутствия таких баз данных, определение стоимости проводится методом статистического наблюдения среди хозяйствующих субъектов (продавцов), действующих в пределах границ товарного рынка, соответствующего месту дорожно-транспортного происшествия.

Исходя из того, что на момент проведения данного исследования провести статистическое наблюдение среди хозяйствующих субъектов (продавцов) не представляется возможным в виду отсутствия (не предоставления в открытом доступе) цен на запасные части на дату дорожно-транспортного происшествия 13.01.2019 года. Стоимость деталей: панель воздуховода обдува ветрового стекла MC920776, накладка капота MC934049, стекло лобовое MC926830 определяем исходя из цены деталей в Японии с учетом затрат на доставку и таможенного оформления (Таблица 6).

Таблица 6 – Стоимость деталей (доставка из Японии)

	MC924651	MC934049	MC926830
Стоимость детали в Японии (IMPEX JAPAN Co., Ltd.), японских иен	36 435	35700	189000
Импортная пошлина 5% от стоимости детали, японских иен	1 822	1 785	9 450
НДС 20% от стоимости детали и импортной пошлины, японских иен	7 651	7 497	39 690
Доставка из Японии до Владивостока (IMPEX JAPAN Co., Ltd.), японских иен	3 350	500	22000
Экспедирование во Владивостоке (IMPEX JAPAN Co., Ltd.), японских иен	248	248	248
Итого затрат (IMPEX JAPAN Co., Ltd.), японских иен	40 033	36 448	211 248
Курс ЦБ РФ + 2% (IMPEX JAPAN Co., Ltd.) 1 японская иена - 1 рубль	0,630211	0,630211	0,630211
Итого затрат (IMPEX JAPAN Co., Ltd.), рублей	25 229,24	22 969,93	133 130,83

Таможенная очистка, японских иен	9 473	9 282	49 140
Курс ЦБ РФ 1 японская иена - 1 рубль	0,617854	0,617854	0,617854
Таможенная очистка, рублей	5 852,99	5 734,92	30 361,35
Таможенный сбор, рублей	500,00	500,00	500,00
Доставка до Хабаровска (ООО "Деловые линии" транспортная компания) сборный груз, рублей	4 400,00	4 400,00	4 400,00
ИТОГО стоимость детали, рублей	35 982,23	33 604,85	168 392,18

Таблица 7 – Стоимость деталей

№ п/п	Наименование деталей	Кат. номер [20]	КОЛ-ВО	Стоимость, руб. [7]	Износ, %	Стоимость с износом, руб.
1.	Решетка радиатора	МС934064	1	51 300,00	50,00	25 650,00
2.	Капот	МС933944	1	220 000,00	50,00	110 000,00
3.	Фара передняя левая в сборе	МС855856	1	22 100,00	50,00	11 050,00
4.	Поручень передней панели левый	МК435436	1	5 050,00	50,00	2 525,00
5.	Указатель поворота передний левый	МС855866	1	2 800,00	50,00	1 400,00
6.	Механизм переднего стеклоочистителя	МС859387	1	24 700,00	50,00	12 350,00
7.	Облицовка панели приборов левая	МС924651	1	[21] 35 982,23	50,00	17 991,12
8.	Панель воздуховода обдува ветрового стекла	МС920776	1	12 900,00	50,00	6 450,00
9.	Накладка капота	МС934049	1	[21] 33 604,85	50,00	16 802,43
10.	Стекло лобовое	МС926830	1	[21] 168 392,18	50,00	84 196,09
ИТОГО				576 829,26		288 414,63

Стоимость без учёта износа новых деталей подлежащих замене составляет: 576 829,26 рублей.

Стоимость с учётом износа новых деталей подлежащих замене составляет: 288 414,63 рублей.